

Retiro de la Acreditación del Organismo de Inspección No. OI-030

IMNSA Ingenieros Consultores S.A. – Organismo de Inspección IMNSA

Dirección oficina principal			Direcciones adicionales		
San José, Carretera a Sabanilla, del Supermercado "La Cosecha" 100 metros Sur, 100 metros Este y 25 metros Norte, Edificio # 505, Barrio Carmiol, Montes de Oca.			Trabajo en campo: Según las indicaciones del cliente.		
Tipo de Organismo de Inspección	Categoría de inspección	Campo de inspección	Requisitos o criterios de inspección		
			Subcampo de inspección	Documento normativo aplicable y otras especificaciones	Documento interno del Organismo de Inspección
C	Proceso	Proyectos de Conservación y Obra Vial	Colocación de capas de Mezcla Asfáltica en Caliente Alcance original	No Aplica	PT-I-12 Colocación de capas de Mezcla Asfáltica en Caliente
			Riego de liga con emulsión asfáltica Alcance original		PT-I-16 Riego de liga

Retirado a partir del 29 de enero del 2024.

Verificar la condición de retiro de la acreditación en www.eca.or.cr